

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BỆNH VIỆN UNG BƯỚU ĐÀ NẴNG

Số: 1019/BVUBĐN-BMT
Về việc mời chào giá mua sắm dịch vụ
sửa chữa phần khuếch đại IPA của bộ
RFPA cho máy cộng hưởng từ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 7 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm dịch vụ sửa chữa phần khuếch đại IPA của bộ RFPA cho máy cộng hưởng từ với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá:
 - Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
 - Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ tên: Đoàn Thị Tuyết Trâm
 - Chức vụ: Chuyên viên – Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
 - Số điện thoại: 02363.717.142
 - Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 30 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 09 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu: Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.CNTT (để đăng Website)
- Lưu: VT, VTTBYT.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thanh Hùng

PHỤ LỤC 01

BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
 (Đính kèm Yêu cầu báo giá số 1019 /BVUBĐN-BMT ngày 29 tháng 7 năm 2024
 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng)

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dịch vụ sửa chữa phần khuếch đại IPA của bộ RFPA cho máy cộng hưởng từ	<p>Dịch vụ sửa chữa phần khuếch đại IPA của bộ RFPA cho máy cộng hưởng từ:</p> <p>Model: Siemens Magnetom Verio, T-class, S/n: 40845 Xuất xứ: Siemens AG Healthcare Sector, CHLB Đức</p> <p>Tình trạng hư hỏng: - Đèn báo lỗi trên tủ báo lỗi, màn hình hiển thị xuất hiện mã lỗi "FAULT = 40", tủ RF ở trạng thái tắt; RF Power Amplifier error _ Fault 40IPA FILAMENT UV</p> <p>Dịch vụ sửa chữa bao gồm: - Khắc phục lỗi, sửa chữa thay thế các vật tư, linh kiện hư hỏng, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường sau khi sửa chữa. - Yêu cầu hàng hóa, dịch vụ cung cấp phải tương thích với thiết bị cần được sửa chữa. - Báo giá bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt. Bảo hành cho thiết bị khác có liên quan.</p>	01	Gói	Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực