

Số: 907/BVUBĐN-BMT  
Về việc mời báo giá dịch vụ sửa chữa hư  
hỏng máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 7 năm 2024

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.**

Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm dịch vụ sửa chữa hư hỏng máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng
- Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Đoàn Thị Tuyết Trâm
- Chức vụ: Chuyên viên - Phòng Vật tư trang thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02363.717.142
- Địa chỉ email: phongvattu.ungbuoudanang@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 11 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 22 tháng 7 năm 2024.

**Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.**

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 22 tháng 7 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:** (Đính kèm phụ lục)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.CNTT (để đăng Website)
- Lưu: VT, VTTBYT. BMT

**GIÁM ĐỐC**  
  
Nguyễn Thanh Hùng

## PHỤ LỤC

**BẢNG MÔ TẢ CHI TIẾT DANH MỤC DỊCH VỤ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ**  
 (Đính kèm Yêu cầu báo giá số 907/BVUBĐN-BMT ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.)

Stt	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Địa điểm thực hiện dịch vụ	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Dịch vụ sửa chữa cuộn thu tín hiệu bụng – chậu cho máy cộng hưởng từ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuộn thu không thu được hình ảnh khi chụp.</li> <li>- Yêu cầu thiết bị hoạt động bình thường sau khi sửa chữa</li> </ul>	Gói	01	Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng. Địa chỉ: Đường Hoàng Thị Loan, Tổ 28, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2	Dịch vụ thay thế bình ắc quy cho bộ lưu điện máy cộng hưởng từ 3.0 Tesla	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra và khắc phục lỗi của bộ lưu điện.</li> <li>- Thay thế tất cả 66 bình ắc quy khô 12V-100Ah hiện có</li> </ul>	Gói	01		